


オイル漏れに注意！！

ディストリビューターオイルシール破損によりオイルが漏れ、
遮熱板などを伝わってオルタネーターに混入し内部のブラシなどを破損させ
充電不良となるケースが多数発生しています

オイル漏れの原因を改善してください



RAP

High Quality | Rebuilt Automotive Parts

20060928 Ver1.00