



R A P 新 聞

スズキのF6A エンジン搭載車で
RAPのオルタネーターをご購入頂いたお客様から
ベルトスリップによって発電不良を起こすケースが報告されています。

- ☆ ベルト・プーリーに異常はありませんか？
- ☆ オルタネーターに黒粉が付着していませんか？
- ☆ ベルトを張り直したときの充電量はどのくらい出ていますか？
(ベルトを張ると電圧が上がる場合があります)

このような場合、新品ベルト・オルタネーターの代品交換をおこなっても
様々な車輛側の問題により再発する可能性があります。
対策用の「純正プーリー変換キット」を在庫しておりますので
同時交換をお勧め致します。

該当品番

ワゴンR用

31400-76G10 / 31400-76G40 / 31400-60F30
31400-60F50 / 31400-60D10 / 31400-60FV1
1A04-18-300 / AZ12-18-300

キャリエブリー用

31400-78A00~40 / 1A07-18-300 /
1A08-18-300 / 1A09-18-300 / 1A11-18-300

ついに！

配線が届きづらい・・・との声が多かったキャリエブリー用オルタネーターですが、5月からカプラー付きになり、取り付けやすくなりました❖

ここが知りたい！
-オルタネーター-

是非お問い合わせください！

Q. 上の品番に該当しない場合はどうしたらいいの？

A. 変換キットのない車両の場合はベルトを強めに張るようお願いします

Q. キャリエブリーのVベルト用に対策キットが取り付けられない・・・

A. 共通品で出荷している関係で後からプーリーの差し替えが出来なくなっています。同時に対策する場合・既に対策済みの場合はリブベルト用でご注文をお願いします！
※ワゴンR用等の場合はプーリー差し替え可能です。

ご注文の前に必ず確認をお願いします！

6月の
お知らせ

RAP

High Quality | Rebuilt Automotive Parts

(株)アーネスト RAP事業部

〒342-0016

埼玉県吉川市会野谷1-173-1

TEL :048-981-6381

FAX :048-981-6385



発行年月日
2016年2月9日

NEWS



トヨタの4WDカップリング発売!

品番：41303-28010

41303-28011

☆代表交換部品☆

ベアリング Oリング

オイルシール ATFオイル

是非お問い合わせ下さい!

私たち!

RAP事業部 営業マン!

営業の責任者をさせて頂いております小笠原です。全国を可能な限り走り回り皆様のご意見を伺いながらご要望にお応えできるように良い製品を速くご提供できるように頑張ります。

(小笠原 真二)

いつもお世話になってます。アーネスト営業の福成です。主に中部地区を担当させていただいております。微力ながら皆様のお力になれるよう頑張りますのでどうぞよろしくお願い致します!!

(福成 祐樹)

営業の足立です。普段は、西日本営業所にて勤務しています。西日本(兵庫県)倉庫在庫さらに拡充して対応しております。緑の箱と二重あごの顔どうぞよろしくお願い致します!!

(足立 育彦)

東北・北関東を担当しております。山形県出身。三十路ぶらず三歳。今年で入社7年目になります。松岡修造さんの日めくりカレンダーをみながら毎日ポジティブにがんばります!!

「崖っぴちだーい好き」
(吉田 寛人)



発行者からのあいさつ

今月号からRAP新聞を担当することになりました、高橋と申します!
RAP新聞を通して様々なことをお伝えしていけたらと思います~ (高橋 真冬)

今月号からRAP新聞を担当することになりました、吉田と申します。
前任に引き続き、様々な情報をお届けしていきます! (吉田 菜々美)

あ~るえ~ぴ~つい~と

7月の三浦と申します。6月に入って、アーネストはまた新たな1年がスタートしました。今年も気持ちを引き締めて頑張ります! 最近暑い日々が続いていますが、みなさんも夏バテに気を付けて、存分に夏を楽しめたらいいですね♪ オススメのスポットがあれば、ぜひ教えてください♡笑

(三浦 さやか)

