秋から冬はパワステポンプの季節です！

あーねすと しんぶん

10月

発行人
春日　優衣

P/Sポンプを交換する時のポイントを紹介します！

★タンク・オイルの交換

パワステタンクにはフィルターが内蔵されており、
パワステのオイルをろ過しています。
タンク内のフィルターにスラッジ(汚れ)が詰まると
オイルが吸えない状態になってしまい、
異音や作動不良が発生してしまいます。
その為当社ではパワステポンプ交換時に
新品タンクの交換もご案内しております。

汚れている
タンク

新品
タンク

オイル
交換前

オイル
交換後

★低圧側ホースの点検

左側が硬くなったホースです

低圧側のホースが古くなると
劣化して硬くなり、亀裂が入ります。
その隙間からオイル漏れをしたり、
エアが吸い込まれて異音が発生して
しまう事例がありますので
パワステポンプ交換時はホース
の点検をお願いします。

交換・点検をお願いします！！

(株)アーネスト
〒342-0016
埼玉県吉川市会野谷
1-173-1

TEL :048-981-6381
FAX :048-981-6385

PAP High Quality | Rebuilt Automotive Parts
NAP Eco Friendly | Next Generation Automotive Parts

ISO14001取得(2004年8月)
ISO9001: 2000取得(2002年11月)

発行年月日　2020年10月1日

今月はイラストロジックで頭の運動

ルール説明

1.縦、横の数字の分だけ、マスを連続してぬること
2.一つの行や列に2つ以上の数字があるときは、
その順番通りに塗ること
3.数字と数字の間は1マス以上あけること

★初級編★



★上級編★



皆さん
ぜひ挑戦してみてください！！

あ～ねすとつうぃ～と

こんにちは！今回初めてあーねすとついーとを担当する坂本です！！10月になり、段々空気が乾燥してきました。少しずつ木の葉も色づいて、なんだか秋を感じますね！！食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋など様々なことがしたくなるのでやりたい事をどんどんやっていこうと思います！！