

新商品

5月16日発売開始

プロペラシャフト

保証期間 2年又は2万km

フロント



センター

リア

ユニバーサルジョイントが固着して、振動や異音が発生していませんか？
そんな時は、アーネストのリビルトプロペラシャフトをご活用ください！
消耗部品を交換しテスターでバランス測定した、高品質なリビルト製品をお届けします。

【適合モデル・品番】

純正品はフロント・センター・リヤシャフトがセットとなっていますが、
ご要望にお応えして、フロント側、リヤ側のみ販売も可能です。

メーカー	モデル	代表型式	対応純正品番	品番	備考	構成部品イメージ
トヨタ	ノア・ヴォクシー	AZR65	37100-44030	TYPR-4001	フロント/センター/リヤASSY センターベアリング 新品 (3分割でお届け)	
		ZRR75				
	イプサム	ACM26				
	ノア・ヴォクシー	AZR65	純正品番設定無し	TYPR-4001F	フロント側のみ	
		ZRR75				
	イプサム	ACM26				
	ノア・ヴォクシー	AZR65	純正品番設定無し	TYPR-4001R	リヤ側のみ	
		ZRR75				
	イプサム	ACM26				

【代表交換部品】

クロスベアリング、センターベアリング 等




※大きいサイズの商品の為、出荷元倉庫により締時間が17:00～17:30となります。都度ご案内致します。
運送会社の指定はお受けできません。（基本、佐川急便にて発送致します。）

お問合せ



開発技術

プロペラシャフトの故障原因の多くが、センターベアリングの劣化による異音や、ユニバーサルジョイントのクロスベアリング摩耗によるガタつきです。一般に販売されていない交換部品の開発からスタートし、リビルトに成功しました。



設計・試作評価

実車検証

精度の低いベアリングを採用したり、組み立て方法が悪いと、短期間で異音が発生します。部品や組み立て工程に問題が無いか、実車テストを繰り返して厳しい品質基準を設定しています。



実車検証



品質管理

プロペラシャフト専用のバランステスターを開発しました。
完成したリビルト製品は全数バランス検査を実施し、合格した製品のみシリアルNo.が
付与されます。検査結果は製品に添付され、品質保証を裏付けます。

Balance Report					
Company	INVENTORY	TIME	DATE	NO.	MO
	Items	TYPE-4001		Count	Wgt./Ounc.
Description	Itemname	gph/Plastic Bottle (Amount)		sample	
	Labeling	Condition	Amount		
	L/Box	W/Box	L/C		
	L/Case	W/Case	K/Case		
	Box	Case	Packs		
Data					
	PASS				
Test result					
Signature					

テストレポート同梱



専用のバランステスターにて全数検査