



パワステポンプ



空前絶後の超絶潔精のパワステポンプ特集
チョコレート代わりにリビルト部品はいかがですか？



パワステアリングポンプ
別名 パワステベーンポンプ

保証 2年又は2万km

RAP 新聞



重要!

取付時注意事項



オイルタンクの交換

パワステタンクにはフィルターが内蔵されており、
パワステのオイルをろ過しています。
タンク内のフィルターにスラッジ（汚れ）が詰まると
オイルが吸えない状態になってしまい、
異音や作動不良が発生してしまいます。
その為当社ではパワステポンプ交換時に
新品タンクの交換もご案内しております。

発行人
高橋 真冬



掃除できず
放置された
フィルター...



どんどん汚くなっていきます...

低圧側ホースの点検

パワステポンプの低圧側（吸入口）のホースが古くなるとゴムが硬化してしまい、
パワステポンプ交換時に亀裂が入ったり、ホースバンドで締め付けても締め付けきれなくなります。
その隙間からオイル漏れをしたり、エアが吸い込まれて異音が発生してしまう事例がありますので
パワステポンプ交換時はホースの点検をお願いします。

オイルのエア抜き

パワステポンプ交換時、確実にエア抜きを行わないと
異音や作動不良が発生してしまう事例が多発していますので、
説明書又はサービスマニュアル等を確認して頂き、
確実なエア抜きをお願いします。



交換・点検は必ずお願いします！

2月
のお知らせ

(株)アーネスト RAP事業部
〒342-0016
埼玉県吉川市会野谷1-173-1



High Quality | Rebuilt Automotive Parts

TEL :048-981-6381
FAX :048-981-6385



発行年月日
2017年2月10日

2月14日は



バレンタインデー



RAPもみんなでバレンタイン♪



RAP High Quality Rebuilt Automotive Parts のバレンタインに迫る!!

(全員) 僕たち私たちにチョコを下さい!!



(T橋) オラァ!!

(全員) チョコだ~~~~!!!!!!



あ〜るえ〜ぴ〜つうい〜と



フロントの雨宮です。気がつけばもう2月、早いものです。
 我が家では毎年、成田山新勝寺にお参りに行きます。
 いつ行っても人が多い為朝5時頃出発するのが辛いところです。
 そして成田山は超寒いのです。
 私の今年のおみくじは「吉」でした。大吉には中々巡り会えません。
 仕事のこと、家族のこと、そして今年もカープの飛躍をお願いしてきました。
 今年も皆様にとって良い1年になりますように、よろしくお願いします♡
 (雨宮 久子)

