

夏に続き
冬は第2の山!!

ブローモーター

あ
し
ね
す
と
ん

取り扱い チェックPoint

ファンを持たずに
モーター側を持ちましょう!



※ブローモーターは、
こう見えてとてもデリケートなので
ファンの所は持たないようにしましょう!
弱い力でもバランスが崩れます…

衝撃注意!



強い衝撃が加わると破損の可能性が有ります!!
※ファンを下向きに置かないで下さい!



よく聞かれる事は? Q & A

●ブローモーター側の端子が動く…

ブローモーターの端子を触ると数
ミリ水平方向に動きますが、正常
です。
コネクタの破損にもなるので、
無理な力を加えず水平に装着し
て下さい!



●異音がする…

エアコンフィルターが詰まってい
たり、斜めに装着すると異音の原
因になります。
交換時はエアコンフィルターの同
時交換や空気側のメッシュフィル
ター等のお掃除をお勧めします。

●ファンが接触した

車輻側ヒーターケース
に垂直に装着し、
取り付けビスを均等に
締付けて下さい。
斜めに装着した事で、
ファンが接触し破損し
てしまいます。
さらに異物の混入も
気をつけてください!

●錆が発生している

【作動不良】

ドレンホースが詰まってし
まうと、エバポレーターから
発生した水がブローモー
ター内部に浸入し、故障の
原因になります。モーター
内部に錆が見られる場合
はドレンホースの点検・清
掃をお願いします。

12月

発行人
大輪 南歩



ブローモーターは優しく扱ってね!



High Quality | Rebuilt Automotive Parts



Eco-Friendly | Next Generation Automotive Parts

(株)アーネスト
〒342-0016
埼玉県吉川市会野谷
1-173-1

発行年月日 2020年12月1日

TEL :048-981-6381
FAX :048-981-6385



ISO14001取得(2004年8月)
ISO9001:2000取得(2002年11月)

Merry Christmas



今年も1年間
ありがとう御座いました!!

あ〜ねすとつうい〜と

12月号担当の鈴木です。
私は先日ディズニーランド®に行ってきました^^
パーク内がクリスマス仕様になってとても華やかで癒されました★
コロナ対策もしっかりしていて安心して楽しむ事ができました。
12月の入り寒い日が続きますが体調に気を付けてお過ごしください。